



PIEZA Nº	NOMBRE	MATERIAL	CANT.
1	EJE PARA EL PORTACUCHILLAS	ACERO AL CARBONO DE $\frac{1}{2}$ " ϕ x 42"	1
2	PRENSA	HIERRO	1
3	MESA TRANSPORTADORA	PERFILES Y PLATINAS DE ACERO	2
4	EJE	ACERO AL CARBONO DE $\frac{1}{4}$ " ϕ x 14"	1
5	SOPORTE CON CHUTACERA	HIERRO	1
6	EJE	ACERO AL CARBONO DE $\frac{11}{16}$ " ϕ x 62"	1
7	REPISA	HIERRO	1
8	CHUTACERA DE FRICCIÓN	HIERRO	1
9	TOPE MOVIBLE	HIERRO	1
	TORNILLOS	DE $\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{8}$ " CARGA HEX. 13 FILETES	16
	TUERCA ELIOTNAL	DE $\frac{1}{2}$ " ϕ	16
	ARANDÉLAS PLANAS	DE $\frac{1}{2}$ " ϕ	16



PROYECTO	PLATO
REVISADO	17º
PROYECTO	17º
FINISADO	17º
ESCALA	1/12

NOTA: LAS PARTES NUMERADAS SON LAS PIEZAS QUE DEBEN CONSTRUIRSE PARA REFORMAR LA MAQUINA, ADONDE SE AJUSTAN Y SE COLOCAN LOS CORNETES