FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

DIVISION: PACIFICO DISTRITO "C" SECCION: TERCERA (K-241 a K-349)

(2)

CUADRO DE DATOS DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS DE LOS PONTONES PUENTES Y VIADUCTOS (LUCES MAYORES DE 5 MTS)

Nº	Nombre de la Obra	Abscisa	Luz Libre	Paso	Tipo de Estructura	VIGAS PRINCIPALES Nº	Largo	Alto	Dist. entre Vigas	Celosia	VIGAS EN Alma A	Alma ⌀	Llena P	Perfil en	VIGAS TRANSVERSALES Nº	Largo	Alto	Dist. entre Vigas	Celosia	VIGAS EN Alma A	Alma ⌀	Llena P	Perfil en	VIGAS LONGITUDINALES Nº	Largo	Alto	Dist. entre Vigas	Celosia	VIGAS EN Alma A	Alma ⌀	Llena P	Perfil en	Carga Tipo	Peso de la Estructura	Estado de la Estructura
	CONTINUACION																																		
	SECCION 3ª ARMENIA-NACEDEROS (K-362 a K-418)																																		
7	Puente Rio Sucre	398.463	17.70	Superior	DECK	2	19.10	1.74	1.68		R.V. 16 15 x 15	0.01	19.10x36																				E-30	21.344	En mal Estado R de E
8	" " Sestillal	401.027	16.00	"	"	2	16.96	1.54	1.52		R.V. 16 15 x 15	0.01	16.96x36																				E-30	16.960	"
9	Pontón Quebrada El Oso	412.425	7.60	"	"	2	9.02	0.82	1.30		R.V. 9 10 x 10	0.01	5.07x22 9.02x22																				E-30	5.232	En regular Estado
10	Puente Rio Conzota	413.649	10.60	"	"	2	12.63	1.10	1.30		R.V. 9 10 x 10	0.01	7.12x24 12.63x24																				E-30	9.868	En mal Estado R de E

Ing. Estudios y Proyectos

Ing. Director Dpto. Gral. Vias y Estructuras

NOTA: LOS DATOS DE LAS ABSCISAS FUERON SUMINISTRADOS POR LOS INGENIEROS E INSPECTORES CORRESPONDIENTES

BOGOTA D.E. JULIO DE 1.962